

Irena Šagovac
HEP ODS d.o.o.
irena.sagovac@hep.hr

Marijan Lukač
HEP ODS d.o.o.
marijan.lukac@hep.hr

UTVRĐIVANJE UZROKA KVAROVA POMOĆU ZAPISA S UREĐAJA ZA MJERENJE KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJE

SAŽETAK

Sustavu za trajni nadzor kvalitete električne energije (KEE) osnovna je namjena praćenje tehničkih parametara napona i struje i njihova usporedba s graničnim vrijednostima koje su definirane normama i zakonskim propisima.

Dodatna mogućnost uređaja za mjerjenje KEE je, između ostalog, i bilježenje naponskih poremećaja u obliku oscilograma valnih oblika i/ili grafikona efektivnih vrijednosti. Te se snimke koriste u analizi poremećaja, te mogu pomoći u identifikaciji uzroka smetnje.

Otkrivanje mjeseta i uzroka kvara u mreži je vrlo kompleksan proces, naročito kod prolaznih kvarova koji se ponavljaju. U ovom članku će se na temelju oscilogramske snimki naponskih poremećaja s uređaja za trajno praćenje KEE ugrađenih na transformatore u 110(30)/x kV transformatorskim stanicama na području HEP ODS Elektre Zagreb pokušati uspostaviti veza između njihovih oblika i uzroka kvarova u mreži.

Ključne riječi: uređaji za mjerjenje KEE, naponski poremećaj, analiza poremećaja

DETERMINING FAULT CAUSE BASED ON DISTURBANCE RECORDS FROM PQ MONITORS

SUMMARY

Main purpose of PQ permanent monitoring system is to measure voltage and current technical parameters and compare them to limit values given by norms and legislative.

Additional possibility of such PQ monitors is recording voltage disturbances in form of oscilograms and/or RMS values graphs. Such records can be used in disturbance analysis and can be helpful in determining what caused the disturbance.

Locating faulty point in network and its cause is a very complex process, especially in case of repetitive transient faults. This paper will try to establish connection between PQ disturbance record and its cause, based on recordings of voltages and currents during fault obtained from PQ monitors permanently installed on 110(30)/x kV transformers of HEP ODS distribution area of Elektra Zagreb.

Key words: PQ monitors, voltage disturbance, disturbance analysis

1. UVOD

Uređaji za mjerjenje kvalitete električne energije (KEE), koji su dio sustava za trajni nadzor, cijelo vrijeme mijere tehničke parametre napona i struja u skladu sa zahtjevima normi i propisa s područja KEE [1][2]. Izmjerene veličine se zatim obrađuju, te se daje ocjena je li KEE zadovoljavajuća ili ne.

Jedna od značajki koja određuje razinu KEE su naponski poremećaji u što se ubraju naponski propadi, prenaponi ili prekidi napajanja. Većina njih uzrokovana je kvarovima u mreži. Napredniji uređaji za mjerjenje KEE, osim što bilježe iznos i duljinu trajanja poremećaja, imaju i mogućnost snimanja naponskih poremećaja u obliku oscilograma valnih oblika ili grafikona efektivnih vrijednosti. Te se snimke koriste u analizi poremećaja, te mogu pomoći u identifikaciji uzroka smetnje.

Pri pojavi kvara u mreži, relejna zaštita vrlo brzo djeluje na isklop prekidača dijela mreže u kojoj je zabilježen kvar (zračni/kabelski vod, transformator). Posljedica toga je prekid napajanja i isporuke električne energije korisnicima mreže napajanima preko dijela mreže s kvarnim mjestom. U cilju što brže uspostave napajanja korisnicima mreže, potrebno je locirati i izolirati mjesto kvara.

Najveći problem je otkrivanje mesta kvara kod prolaznih kvarova: samogasećih zemljospojeva (uobičajenih za rezonantno uzemljene mreže) ili onih koji budu „rješeni“ APU-om ili ručnim uklopom voda nakon pregleda trase i nenalaženja mesta kvara, a često se ponove nakon određenog vremenskog perioda.

Većina uređaja relejne zaštite novijeg datuma proizvodnje ima mogućnost snimanja napona i struja tijekom poremećaja koji dovodi do njihove prorade, ali je često problem što je prostor za pohranu takvih zapisa u releju ograničen (cirkularna memorija, pa se čuva samo zadnji zapis) ili ne postoji mogućnost daljinskog iščitavanja zapisa iz releja, nego ih je potrebno lokalno prenijeti na računalo. Prednost zapisa strujno-naponskih prilika za vrijeme kvara zabilježenog na uređaju relejne zaštite pred zapisima s uređaja za trajno praćenje KEE je u tome što releji snimaju upravo struju kvara koja iz mreže teče ka kvarnom mjestu, dok uređaji na transformatoru mijere ukupnu struju mreže tijekom kvara.

U slučajevima kada su uređaji relejne zaštite u transformatorskim stanicama starijeg tipa, oni niti nemaju mogućnost pohrane zapisa o struji (i naponu) kvara, pa je u tom slučaju zapis s pojng transformatora jedina informacija o „izgledu“ kvara.

Prednost uređaja za trajno mjerjenje KEE u Elektro Zagreb je daljinska komunikacijska veza koja omogućuje skoro trenutačan dohvrat pohranjenih zapisa o događajima, te veća memorija predviđena za njihovo zapisivanje. Nedostatak ovih zapisa je u tome što je struja koju uređaj bilježi tijekom poremećaja ukupna struja kroz energetski transformator, pa je potrebna malo složenija analiza da bi se donijeli zaključci o uzroku kvara. Način uzemljenja srednjenačne (SN) mreže također utječe na oblik zabilježenog poremećaja kod jednopolnog kvara.

U ovom će radu biti prikazano kako analizom snimaka naponskih poremećaja zabilježenih uređajima za trajno praćenje KEE u SN mreži ugrađenima na transformatore u 110/x kV transformatorskim stanicama HEP ODS Elektre Zagreb doći do zaključaka o mogućoj lokaciji i uzroku kvara.

2. SUSTAV ZA TRAJNO PRAĆENJE KEE ELEKTRE ZAGREB


U HEP ODS Elektro Zagreb postoji sustav za trajno praćenje KEE u SN elektroenergetskoj mreži. Sastoji se od mjernih uređaja spojenih na sekundarnu stranu transformatora u transformatorskim stanicama 110/x kV i 30/10 kV koji su komunikacijskim vezama spojeni na računalo koje prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke. Na centralnom računalu postoji i računalna podrška za izradu izvještaja o usklađenosti KEE s važećim propisima [2]. U upotrebi su tri tipa mjernih uređaja, a trenutačno je njima pokriveno 50 transformatora.

Osim što prikupljaju podatke o strujama i naponima, te svim tehničkim parametrima bitnim za određivanje KEE, oni bilježe i oscilograme i/ili efektivne vrijednosti struja i napona tijekom naponskih poremećaja. Snimak poremećaja je uvjetovan promjenom napona većom od propisane vrijednosti ($Un \pm 10\%$), tj. propadom, prenaponom ili prekidom. Svaki zabilježeni poremećaj ima pridijeljen datum i vrijeme nastanka, te ga je lako usporediti sa zapisima iz kronološkog registratora događaja (KRD liste) upravljačkog SCADA sustava.

3. KVAROVI U MREŽI

Korisnici mreže, naročito oni koji se bave poduzetništvom, su iznimno osjetljivi na naponske poremećaje jer im izazivaju probleme u radu trošila i opreme, te mogu uzrokovati štete u proizvodnim procesima. Osim samog prekida napajanja, učestali propadi napona mogu također izazvati velike probleme u pogonu trošila. Kako je većina propada napona uzrokovanja upravo višepolnim kvarovima u mreži, potrebno je što prije utvrditi problematična mjesta u mreži koja mogu biti uzrok kvarova koji se ponavljaju i na taj način uzrokuju poremećaje u napajanju u cijeloj mreži.

U SN mrežama jednopolni kvarovi (1p) uglavnom izazivaju najmanje problema u napajanju korisnika mreže. Pri 1p kvaru, napon faze u kvaru pada na ili vrlo blizu vrijednosti 0 V, a napon na preostale dvije faze se diže na ili vrlo blizu vrijednost linijskih napona (slika 1.a). Nulti napon se diže blizu faznom naponu. Istovremeno, vrijednosti linijskih napona se mijenjaju iznimno malo ili uopće ne (slika 1.b), te se njihovim mjerjenjem ne može otkriti postojanje 1p kvara u mreži.



Slika 1.a Fazni naponi kod 1p kvara




Slika 1.b Linijski naponi kod 1p kvara

S obzirom da je grupa spoja transformatora 10(20)/0,4 kV u pravilu Dy5, naponske prilike se na primaru transformatora za vrijeme jednopolnog kvara u mreži bitno ne mijenjaju, isto tako napon sekundara, tj. napon u niskonaponskoj mreži, ostaje isti po iznosu i okretnom polju.

U određenim slučajevima može se dogoditi da mreža bude dugotrajno u pogonu s prisutnim jednopolnim kvarom. Kod neuzemljenih ili rezonantno uzemljenih SN mreža, a u slučaju kvara preko velike impedancije, struja kvara može biti iznimno mala, te ju reljena zaštita ne može niti detektirati, pa tako niti isklopiti vod u kvaru, što kao posljedicu ima dugo vrijeme trajanja pogona pod zemljospojem s povиšenim faznim naponima. U tom su slučaju svi izolacijski elementi mreže jače naponski napregnuti, jer se fazni naponi zdravih faza dižu na linijske vrijednosti, što naprežje izolaciju i uzrokuje njeno ubrzano starenje. Što je više takvih događaja, to izolacijski elementi sve više gube na kvaliteti i otpornosti, te se povećava vjerojatnost probosa.

Ponekad se uslijed dužeg vremena trajanja 1p kvara, te povišenja napona na zdravim fazama, može razviti 1p kvar na nekoj drugoj fazi i na nekoj drugoj lokaciji u mreži. U tom slučaju se naponske prilike u cijeloj mreži značajnije poremete, kao što je prikazano na slikama 2.a i b, te dolazi do promjene i linijskih napona. Na slici se vidi da je otprilike 1,5 s nakon nastanka prvog 1p kvara došlo do probosa još negdje u mreži, što je na kraju uzrokovalo proradu i isklop prekidača na dva vodna polja.



Slika 2.a Fazni naponi kod višestrukog 1p kvara



Slika 2.b Linijski naponi kod višestrukog 1p kvara


Kod nastanka višepolnih kvarova moguće je, ukoliko nisu dostupni podaci s uređaja reljene zaštite, pomoću podataka o strujama i naponima na transformatoru iz uređaja za KEE proračunati struju kvara na vodu, a zatim pomoći tog podatka, uz dostupne informacije o impedancijama elemenata mreže otprilike odrediti mjesto kvara. Tu informaciju bi inače trebao ponuditi SCADA sustav, no ta funkcionalnost SCADA-e u Elektri Zagreb još nije omogućena.

Kako bi smanjili broj kvarova, smetnji u napajanju i prekida opskrbe električnom energijom, potrebno je što prije identificirati, locirati i sanirati oštećene elemente u mreži. U tome mogu pomoći zapisi kvarova s uređaja relejne zaštite, ili ukoliko nisu dostupni ili dovoljno kvalitetni, onda je moguće koristiti podatke prikupljene uređajima za trajno praćenje KEE.

3.1 Ponavlajući jednopolni kvar na izolatoru na zračnom vodu


Uzroci jednopolnih kvarova koji se ponavljaju, a teško otkrivaju jer se struja kvara zatvara preko velike impedancije, su uglavnom dodirivanje okolnog raslinja sa vodičima zračnog voda ili proboj izolatora. Proboj izolatora se najčešće dešava na stupovima zračne mreže gdje se radi prljavštine ili vlage na površini izolatora uspostavlja puzna staza. U rezonantno uzemljenim mrežama nakon propaljivanja luka dolazi do samogašenja struje kvara jer je ona vrlo mala zbog djelomičnog poništenja strujom kompenzacijeske prigušnice. Ponovni proboj ovisi o uvjetima na mjestu kvara kao npr. oštećenju izolatora, vlagi i nečistoći na površini i sl.

Primjer valnog oblika faznih napona snimljenog na transformatoru u transformatorskoj stanici 110/20 kV 4TS 23 Botinec dana 20. siječnja 2020. g. tijekom kvara na 20 kV potpornom izolatoru na priključku zračne TS 20/0,4 kV prikazan je na slici 3. SN mreža transformatorske stanice Botinec je rezonantno uzemljena, pa je struja kvara bila kompenzirana induktivnom strujom prigušnice, što je uzrokovalo gašenje, pa ponovno propaljivanje luka na izolatoru. Proces „propaljivanja“ luka je trajao otprilike 1 s, nakog čega se uspostavio trajni luk i relejna zaštita je isklopila vod s kvarnim mjestom otprilike 5 s nakon nastanka prvog proboga.



Slika 3. Fazni naponi u mreži pri proboru izolatora 4TS 23

U procesu traženja kvarnog mjesta vod u kvaru je bio ponovno ručno ukopčan nakon otprilike 5 minuta. Ponovio se probor izolatora pri čemu je paljenje i gašenje luka, dok se konačno nije uspostavio trajni luk, trajalo oko 2,5 s. Napon faze u kvaru tijekom cijelog tog procesa prikazan je na slici 4. Relejna zaštita je isklopila vod u kvaru otprilike 4 s nakon uspostave trajnog luka.



Slika 4. Napon faze u kvaru pri proboru izolatora

U slučajevima kada dolazi do povremenih probora izolatora na zračnom vodu, vizualnim pregledom s tla se često ne može uočiti kvarno mjesto, jer oštećenja, vлага ili prljavština nisu vidljivi. Tek kada nastupi veliko oštećenje (cijeli izolator eksplodira ili se odlomi komad) moguće je utvrditi točno mjesto kvara.

Ukoliko se na temelju snimki poremećaja može prepostaviti da se radi o proboru izolatora na zračnoj mreži, a vod u kvaru sadrži i kabelske i zračne dionice, vrijeme traženja kvara se može reducirati ukoliko se ekipama na terenu daju upute da pri traženju kvara prvo pregledaju dio trase sa zračnim dionicama. Također, iskusno osoblje može prepostaviti na kojim dijelovima trase je moguće očekivati problematične izolatore, pa se oni mogu tijekom normalnog pogona pregledati opremom za parcijalno izbijanje, te u slučaju otkrivanja loših mesta, planiranim radovima i zamjeniti.

3.2 Kabelski kvarovi

Određeni kvarovi na kabelskim vodovima mogu dugo vremena ostati neotkriveni od strane uređaja relejne zaštite. Oni uobičajeno nastaju kada je dio izolacije kabelskog voda mehanički oštećen, što se može dogoditi ili tijekom polaganja kabela nestručnim izvođenjem radova ili pri samoj proizvodnji kabela ili radi mehaničkog oštećenja ili loše izvedene montaže kabelskih spojnica i završetaka.

U tim slučajevima se radi parcijalnih izbijanja tijekom normalnog pogona izolacija na mjestu oštećenja dodatno oslabljuje, te u jednom trenutku dolazi do probora. Ukoliko se npr. radi o proboru na spojnicama kod uljnih kabela gdje je unutar spojnice izolacijska smola, luk koji se stvara, tj. toplina koja se pri njegovoj pojavi razvije, može rastopiti izolacijsku masu te se mjesto probora „zapuni“. Nakon određenog vremena izolacija opet oslabi te ponovno dođe do probora koji obično postaje sve češći dok konačno ne priđe u trajni kvar, kada struja kvara dovoljno dugo traje da bi je uređaj relejne zaštite uspio detektirati i isključiti prekidač voda u kvaru.


Na slici 5 prikazan je kabelski završetak 20 kV kabelskog spoja transformatora oštećen uslijed probora faze prema poluvodljivom sloju, a zatim i dalje prema zaslonu kabela, do kojeg je vjerojatno došlo zbog nepravilne montaže, odnosno zarezivanja izolacije kabela prilikom skidanja poluvodljivog sloja.



Slika 5. Oštećenje na kabelu uslijed probora


Primjer jednog takvog razvijajućeg kabelskog kvara dan je na slikama 6 i 7. Radi se o mreži transformatorske stanice 110/10 kV 4TS 24 Dubec, a kvar je nastao dana 23.01.2020. g. gdje je prvi probor na kabelu zabilježen na oscilogramu napona na transformatoru u 10:04:06,623 sati. Do isklopa voda u kvaru došlo je tek u 10:04:37,868 sati, dakle 30-ak sekundi nakon prvog probora izolacije.

Na slikama 6 i 7 prikazano je zadnjih 8 sekundi prije isklopa prekidača voda u kvaru, kada se razvio trajni kvar. Na slici 6 prikazani su fazni naponi, a na slici 7 struje transformatora.



Slika 6. Fazni naponi kod razvijajućeg kvara na kabelu


Sa slika 6 i 7 vidljivo je da se naponski probaj događa na zelenoj fazi (L3), a njegovo trajanje je promjenjivo: od $\frac{1}{2}$ perioda, 1 perioda, 2 perioda itd. do konačnog probaja koji se nije ugasio nakon 14 perioda, pa je relejna zaštitna imala dovoljno dugo pobudu da djeluje i isključi vod u kvaru.



Slika 7. Struje na transformatoru kod razvijajućeg kvara na kabelu

Slične naponsko-strujne prilike se u mreži mogu zabilježiti i pri pojavi vlage unutar kabelske žile ili na kabelskim spojnicama, kada se kod pojave struje na mjestu kvara vlaga isuši, pa kvarno mjesto „drži“ do ponovne pojave vlage.

Naponske prilike u SN mreži te iste transformatorske stanice 4TS 24 Dubec dana 30.01.2020. g. pri kvaru na drugom kabelskom vodu prikazane su na slici 8.



Slika 8. Fazni naponi kod kabelskog kvara u SN mreži 4TS 24 Dubec

U ovom slučaju je kvar na kabelskom vodu nastupio trenutačno, tj. nije se razvijao kroz dulje vrijeme. Ovakvi kvarovi uglavnom nastaju u slučaju mehaničkog oštećenja kabela.


U slučajevima kada se razvijajući kabelski kvar uoči na vrijeme, možda bi se mogao preduhititi konačan probaj i neplanirani prekid opskrbe na način da se pogonskim manevrima pokuša utvrditi na kojem kabelskom vodu dolazi do probijanja, ta ga zatim izolirati. U jednoj se prilici u Elektri Zagreb upravo to uspjelo primijeniti u praksi, kada je utvrđeno da do probaja dolazi na 30 kV kabelu koji je bio u praznom hodu. Nakon što je vod iskopčan, naponske oscilacije na transformatoru nisu više bile uočljive (kao ove na slici 6), a njegovim naknadnim ispitivanjem je otkriveno (i popravljeno) mjesto na kojem bi došlo do trajnog probaja da je kabelski vod i dalje ostao pod naponom.

Strujno-naponske prilike kod kvarova u mrežama se značajno mogu razlikovati ovisno u načinu uzemljenja neutralne točke. Na slikama 9.a i b prikazana je nulta struja voda i nulti napon u mreži mjereni na zaštitnom releju u vodnom polju koje napaja mrežu s 1p kabelskim kvarom. Radi se o mreži transformatorske stanice 110/20 kV 4TS 101 Zaprešić koja je uzemljena preko rezonantne prigušnice.

Na slici 9.a prikazane su nulta struja voda u kvaru i nulti napon mreže kada je prigušnica u položaju približnom rezonanciji, pa je struja kvara skoro u potpunosti kompenzirana. Vidljiva je struja probaja iznosa oko 500 A trajanja oko 3 ms, nakon čega nastupa 70 ms pauze i zatim opet nastupa probaj.

U trenutku prikazanom na slici 9.b prigušnica više nije u rezonanciji s mrežom (razdešenje je oko 150 A), pa se struja kvara ne kompenzira u potpunosti. Struja prikazana na grafu brzo poprima trajno

povišenu vrijednost od oko 150 A čime su se stvorili uvjeti za proradu zaštitnog uređaja i isklop prekidača na vodu s kvarom.



Slika 9.a i b Nulta struja i napon na vodnom polju pri 1p kvaru s udešenom i neudešenom rezonantnom prigušnicom


U gore opisanom slučaju radilo se o kvaru čiji je uzrok prikazan na slici 5 (proboj kabela).

3.3 Kvarovi u SN rasklopnim postrojenjima

U SN mreži većina spontanih kvarova, dakle oni koji nisu uzrokovani trećom stranom, je uzrokovana probojem izolacije. Proboji se mogu desiti na kabelskoj izolaciji u zemlji, kabelskim spojnicama, kabelskim glavama ili izolacijskim elementima (zrak, PVC, SF₆ ili sl.) SN dijela postrojenja u transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV.

U zadnje vrijeme na području Elektre Zagreb zabilježen je velik broj probaja izolatora unutar SN sklopnih blokova u transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV koji su uzrokovali 1p kvarove u mreži.

Na slici 10. prikazan je napon faze u kvaru snimljen na transformatoru 110/20 kV u 4TS 21 Stenjevec dana 23. siječnja 2020. g., a uzrokovani je probojem provodnog izolatora smještenog unutar čelije transformatorskog polja SN postrojenja u transformatorskoj stanici 10(20)/0,4 kV.




Slika 10. Napon faze u kvaru kod probaja na 20 kV SN postrojenju u mreži 4TS 21 Stenjevec



Slika 11. SN sklojni blok s izolatorom u kvaru

Na slici 11 prikazana je fotografija unutrašnosti čelije upravo tog SN sklopog bloka na kojem je nastao kvar. Sličan valni oblik napona faze u kvaru zabilježen je i na sabirnicama 110/10 kV transformatorske stanice 4TS 9 EL-TO 09.02.2020. g. pri kvaru na još jednom SN sklopnom bloku (slika 12).



Slika 12. Napon faze u kvaru kod probaja na 10 kV SN postrojenju u mreži 4TS 9 EL-TO

Kod ovakvih kvarova uočeno je da se na valnom obliku faze u kvaru pojavljuju „špice“ netom prije samog vrha sinusoide. Može se zaključiti da je takav valni oblik tipičan za probaje na izolatorima.

Oba prijašnja primjera prikazuju slične kvarove snimljene u SN mrežama uzemljenima preko otpornika. Na slici 13 prikazan je napon faze u kvaru kod istovrsnog kvara s tom razlikom da je ovaj kvar nastao u SN mreži uzemljenoj preko prigušnice za rezonantno uzemljenje. Radi se o kvaru u 20 kV mreži transformatorske stanice 110/20 kV 4TS 23 Botinec do kojeg je došlo dana 15.08.2019. g.

Ovaj se valni oblik razlikuje od prethodna dva, jer se djelovanjem prigušnice za rezonantno uzemljenje struja kvara prigušuje čime se i valni oblik napona mijenja. U rezonantno uzemljenim mrežama strujno-naponske prilike kod jednopolnih kvarova su komplikiranije nego kod kruto uzemljenih mreža, pa nije tako jednostavno izvesti zaključke.



Slika 13. Napon faze u kvaru kod probaja na 20 kV SN postrojenju u mreži 4TS 23 Botinec

Pomoću gore navedenih primjera moguće je na osnovu izgleda valnih oblika struja i napona na sabirnicama pojnog transformatora zaključiti da je kvar, koji je uzrokovao proradu uređaja relejne zaštite i isklop elementa u kvaru, nastao u rasklopnom SN postrojenju u TS 10(20)/0,4 kV, što može skratiti vrijeme traženja kvara i prekid opskrbe električnom energijom. Vrijeme traženja kvara dodatno se skraćuje ukoliko osoblje dobro poznaje SN mrežu te po tipu SN postrojenja ugrađenog u TS 10(20)/0,4 kV ili po karakteristikama TS može prepostaviti u kojoj bi se transformatorskoj stanici moglo nalaziti kvarno mjesto.

3.4 Mala životinja


Česti kvarovi u SN mrežama su tzv. male životinje koje se zavuku u/na dijelove postrojenja i svojim tijelima premoste neizolirane dijelove postrojenja i uzrokuju kvar. Takvi su kvarovi po svom karakteru redovito složeni višepolni – uobičajeno počinju kao dvopolni kvar koji se razvije u tropolni kvar.

Tijekom proljeća i jeseni česti su kvarovi na zračnim vodovima uzrokovani pticama koje premoste faze krilima, a tijekom zime i ljeta kvarove uglavnom uzrokuju mali sisavci (slika 14), koji se zavlače u transformatorske stanice tražeći toplinu/hlad.




Slika 14. Kuna nakon pogibije na transformatoru

Na slici 15 prikazane su struje i naponi zabilježeni na transformatoru u transformatorskoj stanici 30/10 kV 3TS 3 Ružmarinka tijekom kvara 11.08.2019. g. uzrokovanoj zavlačenjem kune na transformatorske sabirnice u jednoj 10/0,4 kV transformatorskoj stanici u mreži.




Slika 15. Struje i naponi na transformatoru u 3TS 3 tijekom kvara koji je uzrokovala kuna

Na slikama 16 i 17 prikazani su naponi i struje na 30 kV strani transformatora u TS 110/30 kV 4TS 19 Jarun prilikom kvara 05.02.2020. g. kojeg je uzrokovala mačka koja se zavukla u 30 kV kabelske kanale u podrumu navedene TS i svojim tijelom premostila neizolirani bakreni spoj kabela na sabirnice.



Slika 16. Naponi na 30 kV sabirnicama transformatora u 4TS 19 Jarun (mačka u vodnom polju)

Ovakvi višepolni kvarovi su po svojem karakteru prolazni – kada nastupi isključenje napona, mrtva životinja pada na tlo (ispod zračnog voda, u kabelski kanal, na kotao transformatora i sl.), te pri tome nestaje „kratkospojnik“. Ponovnim uključenjem elementa na kojem je kvar zabilježen, uspostavljaju se normalne naponske prilike u mreži.



Slika 17. Struje na 30 kV strani transformatora u 4TS 19 Jarun (mačka u vodnom polju)

Ukoliko se na temelju valnih oblika struja i napona može sa određenom sigurnošću reći da je kvar uzrokovani malom životinjom, beznaponsko stanje i prekid opskrbe električnom energijom korisnika mreže se može minimizirati na način da se vod uklopi, te se nakon toga šalju ekipe na teren u lociranje mjesta kvara, i po potrebi uklanjanje mrtve životinje. A ne obratno, kako bi to inače bio slučaj.

Kod ovakvih i sličnih kvarova se može primijeniti proračun mjesta kvara pomoću podataka o struji i impedanciji mreže. Ta se procedura, primjenjena na nekoliko tropolnih kvarova u SN mreži Elektre Zagreb, pokazala kao poprilično točna, jer su rezultati proračuna utvrđivali lokaciju kvara na dijelu mreže dugom otprilike 1 km. Pregledom transformatorskih stanica na tom potezu uvijek je pronađeno mjesto kvara.

U Elektri Zagreb je kreiran „katalog kvarova“ u koji se pohranjuju snimke kvarova s uređaja za mjerjenje KEE, zaštitnih releja (ukoliko su dostupne) i fotografije stvarnih kvarnih mjesta s opisom kvara. Analizom tih podataka želi se stvoriti baza znanja koja bi pomogla otkrivanju uzroka kvarova nekih budućih poremećaja.

4. ZAKLJUČAK

Kvaliteta opskrbe električnom energijom je od velike važnosti za poslovanje HEP ODS-a. Njeno povećanje se vrlo jednostavno može dobiti skraćivanjem vremena i učestalosti prekida opskrbe korisnicima mreže, a što se postiže brzim lociranjem mjesta kvara ili izoliranjem mesta na kojem se očekuje kvar.

Rekonfiguracija mreže u svrhu izoliranja mjesta kvara je funkcija koju bi trebala automatski odraditi SCADA-e pomoću daljinski upravljivih elemenata mreže. Određivanje mjesta kvara automatskim proračunima je također funkcija koju bi trebala izvršavati SCADA, no zasada te funkcije nisu osposobljene. Dok do toga ne dođe, svaka informacija koja može pridonijeti smanjenju trajanja i duljine prekida napajanja je korisna i treba je znati iskoristiti.

Redovitim pregledom zapisa o kvarovima s uređaja reljne zaštite i uređaja za mjerjenje KEE i njihovim ispravnim tumačenjem, moguće je poboljšati sustav vođenja pogona mreže na način da se skrati vrijeme traženja kvara, a ponekada čak i da se izbjegne nastanak prekida napajanja, koji bi bio uzrokovan nastankom kvara u mreži.

Ukoliko su zapisi s uređaja reljne zaštite teško dostupni ili ne postoje, korisnu informaciju mogu pružiti uređaji za trajno praćenje KEE, pa ih, osim za njihovu osnovnu namjenu, koja je praćenje KEE u mreži, treba koristiti i u druge svrhe u najvećoj mogućoj mjeri.

5. LITERATURA

- [1] IEC 61000-4-30 (61000-4-30:2015)
- [2] HRN EN 50160:2012 "Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems"